
Update zu dem Handbuch der SiXfor4

Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin, bitte überprüfen Sie an Ihrem Boot ob eine Absicherung der Ballastflosse verbaut ist. Sehe dazu den Anhang. Falls nicht bitte, wie in dem Handbuch unter Punkt 7 beschrieben, für eine Arretierungsvorrichtung mit dem Tauwerk sorgen. Damit wird verhindert, dass die Flosse von alleine nach innen einfahren kann. Falls Sie wünschen wird der Kit dazu (wie auf dem Bild) Ihnen kostenfrei zugesendet.



Auch die Steckschott am Niedergang soll beim Segeln zu Sicherheit verschlossen bleiben.

Falls Sie das Boot nicht mehr besitzen bitte helfen Sie uns den Nachfolger darüber zu informieren.

D Konopczak